


顯示面板與指示燈說明



按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
進入參數設定按鍵	ENT /FUNC	1.在正常顯示值時,主要功能是呼叫設定群組 2.在參數設定頁時,主要功能是儲存該頁設定資料並進入下一參數設定頁
向左移位按鍵	◀ /AL-M	1.在正常顯示值時,主要功能是呼叫警報動作輸出模式設定頁 2.剛進入參數設定頁時,設定頁代號及顯示資料會交替顯示,如果需要修正資料可按左鍵進入設定程序,畫面會鎖住顯示資料此時需放開按鍵約0.2秒後再按,游標(閃爍顯示代表)即會向左循環顯示.(按鍵反應約0.2秒)
顯示值調整及向上遞增按鍵	▲ /timer	1.在正常顯示值時,主要功能是呼叫警報動作時間設定頁 2.剛進入參數設定頁時,設定頁代號及顯示資料會交替顯示,如果需要修正資料可按上鍵進入設定程序,畫面會鎖住顯示資料此時需放開按鍵約0.2秒後再按,顯示資料即會向上循環遞增顯示.(按鍵反應約0.2秒)
複合鍵功能說明	◀ + ▲	在設定群組與參數設定頁同時按左鍵&上鍵即返回正常顯示值,但在參數設定頁時該修正資料將會遺失,並不會儲存
未按任何鍵		在設定群組與參數設定頁沒按任何鍵約2分鐘即返回正常顯示值

警報動作輸出模式說明

- N: 手動(MANUAL) 計數值等於設定值時 RELAY ON, 繼續計數直到面板或外部復歸, RELAY才OFF, 計數值復歸
- R: 回歸(RETURN) 計數值等於設定值時RELAY ON, 繼續計數直到Relay動作時間結束, RELAY才OFF, 計數值復歸
- C: 繼續(CONTINUE)計數值等於設定值時RELAY ON, 計數值立即復歸,再繼續計數, RELAY動作時間結束, RELAY才OFF
- N/R/C控制模式以AL1為依據
- Pre-warm: 前置量預報, 計數值到“第一段警報設定值” - “前置量設定值”時 RELAY2 ON, 繼續計數至第一段警報設定值”時RELAY1 ON, 並執行N,R,C動作

輸入模式說明

- 1U2D:IN(A)輸入脈波,則計數顯示值向上計數(當IN(B)=OFF)
IN(B)輸入脈波,則計數顯示值向下計數(當IN(A)=OFF)
- 1P2D:IN(A)輸入脈波,則計數顯示值向上計數(當IN(B)=OFF),計數顯示值向下計數(當IN(B)=ON)
IN(B)輸入脈波決定IN(A)輸入脈波之向上(IN(B)=OFF)或向下計數(IN(B)=ON)
- 1A2B:編碼器AB相(90 度相位差加減算)輸入
當IN(A)輸入提前ON 而IN(B)延後90 度ON 時,計數顯示值向上計數
當IN(B)輸入提前ON 而IN(A)延後90 度ON 時,計數顯示值向下計數

操作流程及顯示

步驟	畫面說明	顯示畫面	操作說明
1	正常顯示值	123456	按⑩/FUNC 鍵進入通關密碼輸入頁
2	通關密碼輸入頁 P.COD(Pass Code) 預設值為 0	P.COD 00000	1.以◀&▲&▼鍵輸入 5 位數正確通關密碼 2.按⑩鍵,密碼正確進入設定群組選擇區,密碼錯誤返回正常顯示值
3	系統參數設定群組 SYS 類比輸出設定群組 AOP 通訊輸出設定群組 DOP	SYS AOP DOP	1.以◀鍵選擇欲修正資料之設定群組 2.按⑩鍵即可進入該設定群組之參數設定頁
4	修正系統參數設定群組 SYS(System)	SYS	以◀鍵選擇系統參數設定群組,按⑩鍵進入顯示小數點位置設定頁
4-1	顯示小數點位置設定頁 DP(Decimal Point) 預設值為 0	DP 0	1.以▲鍵輸入顯示小數點位置(0-5) 2.按⑩鍵進入輸入模式設定頁
4-2	輸入模式設定頁 TYPE(Type) 預設值為 1U2D	TYPE 1U2D	1.以▲鍵輸入輸入模式(1U2D/1P2D/1A2B) 2.按⑩鍵進入通關密碼設定頁
4-3	復歸值設定頁 RST(Rest Value) 預設值為 0	RST 000000	1.以◀&▲鍵輸入復歸值(0-999999) 2.按⑩鍵進入顯示小數點設定頁 3.RST=0 為復歸值=0, RST=1000 為復歸值=1000
4-4	顯示係數設定頁 SCALE(Scale) 預設值為 1.0000	SCALE 1.0000	1.以◀&▲鍵輸入顯示係數(0.00001~9.99999) 2.按⑩鍵返回正常顯示值
4-5	通關密碼設定頁 CODE(Code) 預設值為 0	CODE 00000	1.以◀&▲鍵輸入通關密碼(0-99999) 2.按⑩鍵進入面板設定鎖設定頁
4-6	面板設定鎖設定頁 LOCK(Panel Lock) 預設值為 NO	LOCK NO	1.以▲鍵輸入面板設定鎖(NO or YES) 2.按⑩鍵返回系統參數設定群組 SYS
4-7	系統參數設定群組 SYS	SYS	以◀鍵選擇欲修正資料之設定群組,按⑩鍵即可進入該參數設定頁
5	修正類比輸出設定群組 AOP	AOP	以◀鍵選擇類比輸出設定群組,按⑩鍵進入最小輸出對應顯示值設定頁

數位通訊協定位址表


資料格式 16Bit/32Bit 帶正負號即 8000~7FFF(-32768~32767), 80000000~7FFFFFFF(-2147483648~2147483647)

5-1	最小輸出對應顯示值設定頁 ANLO(Analog Output Zero-According to Display) 預設值為 0	R n L o	1.以◀鍵輸入最小輸出對應顯示值(-199999~999999) 2.按@鍵進入最大輸出對應顯示值設定頁 註:例額定輸出 0~10V, 欲在顯示值為 100 時, 輸出 0V, 則最小輸出對應顯示值須修正為 100, 小數點對應 DP 設定值
		0 0 0 0 0 0	
5-2	最大輸出對應顯示值設定頁 ANHI(Analog Output Span-According to Display) 預設值為 999999	R n H i	1.以◀鍵輸入最大輸出對應顯示值(-199999~999999) 2.按@鍵返回類比輸出設定群組 註:例額定輸出 0~10V, 欲在顯示值為 2000 時, 輸出 10V, 則最大輸出對應顯示值須修正為 2000, 小數點對應 DP 設定值
		9 9 9 9 9 9	
5-3	最小輸出調整設定頁 AZERO(Analog Output Zero Adjust) 預設值為 0	A P E r o	1.以◀&▲鍵輸入最小輸出調整(±5999) 2.按@鍵進入最大輸出調整設定頁 註:最小輸出有誤差時, 利用 AZERO 作細部調整, 如數位 VR 功能
		0 0 0 0	
5-4	最大輸出調整設定頁 ASPA(Analog Output Span Adjust) 預設值為 0	A S P A n	1.以◀&▲鍵輸入最大輸出調整(±5999) 2.按@鍵返回正常顯示值 註:最大輸出有誤差時, 利用 ASPA 作細部調整, 如數位 VR 功能
		0 0 0 0	
5-5	類比輸出設定群組 AOP	A o P	以◀鍵選擇欲修正資料之設定群組, 按@鍵即可進入該參數設定頁
6	修正通訊輸出設定群組 DOP	d o P	以◀鍵選擇通訊輸出設定群組, 按@鍵進入通訊位址設定頁
6-1	通訊位址設定頁 ADDR(Communication Address) 預設值為 0	A d d r	1.以◀&▲鍵輸入通訊位址(0~255) 2.按@鍵進入通訊鮑率設定頁
		0 0 0	
6-2	通訊鮑率設定頁 BAUD(Communication Baud Rate) 預設值為 19200	b A U D	1.以▲鍵輸入通訊鮑率(19200, 9600, 4800, 2400) 2.按@鍵進入通訊同步檢測位元設定頁
		1 9 2 0 0	
6-3	通訊同步檢測位元設定頁 PARI(Communication Parity Check) 預設值為 n82	P A R i	1.以▲鍵輸入通訊同步檢測位元(n82, n81, even, odd) 2.按@鍵返回通訊輸出設定群組
		n. 8. 2.	
6-4	通訊輸出設定群組 DOP	d o P	以◀鍵選擇欲修正資料之設定群組, 按@鍵即可進入該參數設定頁
步驟	畫面說明	顯示畫面	操作說明
1	正常顯示值	1 2 3 4 5 6	按◀/AL-M 鍵約 5 秒進入警報動作模式設定頁
2	警報動作模式設定頁 AL-M(Alarm Mode) 預設值為 N	A L - n	1.以▲鍵選擇警報動作模式(N, R, C) 2.按@鍵, 返回正常顯示值
		n	
步驟	畫面說明	顯示畫面	操作說明
1	正常顯示值	1 2 3 4 5 6	按▲/timer 鍵約 5 秒進入警報動作時間設定頁
2	警報動作時間設定頁 ON-T(Alarm On Time) 預設值為 1.0	0 n - h	1.以◀&▲鍵輸入警報動作時間(0.1~999.9 秒) 2.按@鍵, 返回正常顯示值
		0 0 : 0	
附錄	畫面說明	顯示畫面	原因分析&操作說明
1	EEPROM 偵測錯誤	E - 0 0	1. EEPROM 讀取/寫入時外部干擾入侵 2. EEPROM 寫入超次(約 10 萬次, 保固 10 年) 請斷電重新開機, 如還顯示 E-00, 請執行下列步驟 1. E-00/NO 交替顯示, 詢問是否回復 EEPROM 預設值 2. 以▲&▼鍵選擇 YES, 然後按@鍵返回正常顯示值 3. 已回復 EEPROM 預設值, 請依步驟 1~8 重新設定



位址	變數名稱	說明	動作
0000	DP	顯示值小數點位置, 輸入範圍 0000~0005(0~5)(0:10 ⁰ , 1:10 ⁻¹ , 2:10 ⁻² , 3:10 ⁻³ , 4:10 ⁻⁴ , 5:10 ⁻⁵)	R/W
0001	TYPE	輸入模式, 輸入範圍 0000~0002(0~2)(0:1U2D, 2:1P2D, 3:1A2B)	R/W
0003	LOCK	面板設定鎖, 輸入範圍 0000~0001(0~1)(NO/YES)	R/W
0004	AL-M	警報輸出模式, 輸入範圍 0000~0002(0~2)(0:N, 1:R, 2:C)	R/W
0005	ADDR	通訊位址, 輸入範圍 0000~00FF(0~255)	R/W
0006	BAUD	通訊鮑率, 輸入範圍 0000~0003 (0~3)(0:19200, 1:9600, 2:4800, 3:2400)	R/W
0007	PARI	通訊同步檢測位元, 輸入範圍 0000~0003(0~3)(0:N82, 1:N81, 2:EVEN, 3:ODD)	R/W
0008	A_ZERO	最小類比輸出微調, 輸入範圍 E891~176F (-5999~5999)	R/W
0009	A_SPAN	最大類比輸出微調, 輸入範圍 E891~176F (-5999~5999)	R/W
000A	ON-T	警報動作時間, 輸入範圍 0001~270F(0.1~999.9)	R/W
000B	RST	復歸值, 輸入範圍 00000000~000F423F(0.00000~9.9999)高位字組	R/W
000C		復歸值, 輸入範圍 00000000~000F423F(0.00000~9.9999)低位字組	R/W
000D	CODE	通關密碼, 輸入範圍 00000000~0001869F(0~99999)高位字組	R/W
000E		通關密碼, 輸入範圍 00000000~0001869F(0~99999)低位字組	R/W
000F	SCALE	輸入訊號刻度, 輸入範圍 00000001~000F423F(0.00001~9.9999)高位字組	R/W
0010		輸入訊號刻度, 輸入範圍 00000001~000F423F(0.00001~9.9999)低位字組	R/W
0011	ANLO	最小類比輸出對應顯示值, 輸入範圍 FFFCF2C1~000F423F (-19999~99999)高位字組	R/W
0012		最小類比輸出對應顯示值, 輸入範圍 FFFCF2C1~000F423F (-19999~99999)低位字組	R/W
0013	ANHI	最大類比輸出對應顯示值, 輸入範圍 FFFCF2C1~000F423F (-19999~99999)高位字組	R/W
0014		最大類比輸出對應顯示值, 輸入範圍 FFFCF2C1~000F423F (-19999~99999)低位字組	R/W
0015	AL1	警報值 1, 輸入範圍 00000000~000F423F(0~99999)高位字組	R
0016		警報值 1, 輸入範圍 00000000~000F423F(0~99999)低位字組	R
0017	AL2	警報值 2, 輸入範圍 00000000~000F423F (0~99999)高位字組	R
0018		警報值 2, 輸入範圍 00000000~000F423F (0~99999)低位字組	R
0019	DISP	顯示值, 顯示範圍 FFFCF2C1~000F423F (-19999~99999)高位字組	R
001A		顯示值, 顯示範圍 FFFCF2C1~000F423F (-19999~99999)低位字組	R
001B	STATUS	警報狀態, 顯示範圍 0000~0003(0~3)Bit0:AL1, Bit1:AL2(0:OFF, 1:ON)	R
001C	Display RST	Write = 0001(Function 06), 將計數值/警報重置	W

配線圖與內部開關說明

◎接點輸入(PNP 5V/12V 50P/S)




◎感測器輸入(PNP 5V/12V 10KP/S)




4 3 2 1

◎接點輸入(NPN 5V/12V 50P/S)



◎感測器輸入(NPN 5V/12V 10KP/S)



位置 1 與 2 → IN(A)

位置 3 與 4 → IN(B)